




项目现场二:

现象: 利用 P1300=0 通过监控 r0061, 发现编码器信号很多毛刺。P1300=21 时报编码器故障。



问题分析与处理：检查现场发现，客户在检修时，把用于固定动力电缆屏蔽层的卡子给拆了。



重新把卡子装上市后，
编码器信号恢复正常。