离散量报警的应答写变量无效

Smart 面板编译项目时报错，提示离散报警的应答写变量无效。如下图所示。



解决办法：

查看客户项目，发现客户组态的离散量报警触发变量和 PLC 确认变量不是同一个变量。按照要求，PLC 确认变量必须和触发变量是同一个变量，PLC 确认位和触发器位不能是相同位。

更多资料请参考如下链接：

离散量报警之确认变量

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfortpanel/Q7_configuration/FAQ146.html