
1、 问题描述:

WIN10 LTSB 2015 但是把界面设置成中文时,SFC/SFCtype 实例/EM 的面板右侧部分缺失导致操作员确认等无法执行。如下图所示:



2、 问题分析

检查系统中字体没有放大,如下图所示:



将 Windows 界面切换为英文后,SFC/SFCtype/EM 等的界面大小恢复正常。对比中文系统两个的设置有什么不同,发现在显示→高级设置→设置自定义缩放级别选项卡中英文状态下为 100%,而在系统界面显示为中文时这个地方变为了 125%导致面板显示全问题。

