

详情见图片如下：

图 1：设备是 2010 年 9 月出厂的，编号为 10166



图 2：设备已断成两截，长度分别为 210mm 和 1130mm






图 3：螺杆螺棱上掉了一小碎铁块





图 5：螺杆上有裂纹（小碎铁块上也有裂纹）

